



- Bring the installation box with a power cable to the desired place first
- Disconnect mains from the power before the installation
- Strip isolation max. 12mm ± 1mm from the end of each conductor
- Maximum diameter of a conductor without isolation is 2mm
- Insert L and N conductors correctly regardless of molded marks on cable inlets on the socket body
- Make sure of inserted conductors are safety secured with the cable knobs
- Attach the socket to the installation box with screws, tighten well.
- Installation should be carried by an authorized person

CZ Návod pro instalaci

- Ve zvoleném místě elektrické sítě umístěte instalacní krabici
- Vypněte před instalací napájení sítě k přívodnímu kabelu
- Odstraňte izolaci všech vodičů na délku max. 12mm ± 1mm
- Maximální průměr vodiče bez izolace je 2mm
- Zapojte L a N vodiče správně dle potřeby instalace bez ohledu na vylisované značky nad vstupy
- Ubezpečte se, že vodiče jsou zajištěny pojistnými klapkami
- Připojte zásuvku šrouby k instalacní krabici, pevně dotáhněte
- Instalaci by měla provádět je pověřená

osoba HR Upute za instalaciju

- Prvo na željeno mjesto donesite instalacijsku kutiju s kabelom za napajanje
- Prije instalacije isključite napajanje kabela
- Uklonite izolaciju do max 12 mm ± 1mm od kraja svakog vodiča
- Maksimalan promjer vodiča bez izolacije je 2mm
- Ispravno umetnite L i N vodiče prema potrebi instalacije, bez obzira na utisнуте oznake iznad ulaza
- Uverite se da su umetnuti vodiči sigurno učvršćeni
- Utičnicu vijcima pričvrstite za instalacijsku kutiju, dobro zategnite
- Instalaciju treba vršiti ovlaštena osoba

